



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ταχ. Δ/νση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ
Πληροφορίες : Ι. Ευθυμίου
Τηλέφωνο : 213 2005241
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη

ΠΡΟΣ :1. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΡΤΟΛΗ

Λ. Γραμματικού 117
Άνω Σούλι Μαραθώνα
- Με συνημ. τη 50σχετ.

<atmarathona@astynomia.gr>

**(Μέσω Α.Τ. Μαραθώνα με αποδεικτικό
επίδοσης που θα μας επιστραφεί)**

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ -με
συνημ. τη 50σχετ.**

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ που αφορά το **ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΡΤΟΛΗ** επί της Λεωφόρου Γραμματικού 117, Άνω Σούλι Μαραθώνα για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σχετ.:

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...»
2. Ο Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” (φεκ α’ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».....>>].
4. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β’/11-05-2018).
5. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-...-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ. Κ. Α.».
6. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
7. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
8. Η ΚΥΑ Αριθ.Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης-

- Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11.
9. Η Υ.Α. Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011» και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύει.
 10. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
 11. Τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
 12. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ776/Β/21-2-22) «Μοντέλων Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»
 13. Η Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. οικ.4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90) με θέμα: «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα- Διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)» καθώς και η Εγκύκλιος με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/34208/1008 από 24-4-2019 του ΥΠΕΝ/ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με θέμα: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την διαχείριση αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»
 14. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ...» (ΦΕΚ383/Β/28.03.06) Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" (Β'604)».
 15. Την ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) >> (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010).
 16. Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991» (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06)
 17. Η ΚΥΑ Αριθ.οικ.62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015». (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016)
 18. Η ΚΥΑ Αριθμ. 171914 (ΦΕΚ 3072/Β/3-12-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
 19. Ο Ν.4635/2019 (φεκ α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τελευταίο τον Ν.4997/2022
 20. Η με Αριθμ.126895 (ΦΕΚ 740/Β/31-1-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής...(ΦΕΚ 740/Β/31-1-2024) σε συνάρτηση με την υπ'αρ. πρωτ.18641 από 05-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων».(ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) όπως τυχόν τροποποιηθεί και ισχύσει.
 21. Το με αρ. πρωτ. 411428/21 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Α.Α./ Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου, με θέμα: «Αναφορικά με

- διερεύνηση καταγγελιών που αφορά την διάθεση των υγρών αποβλήτων από το ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ του ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑ επί της Λεωφ. Γραμματικού 117 στο Άνω Σούλι Μαραθώνα», με συνημμένα έγγραφα-καταγγελίες.
22. Το με αρ. πρωτ. 318/23-02-2016 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε.Α.Α./ Τμήμα Α' Χορήγησης Αδειών με θέμα: «Άδεια λειτουργίας (κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού) ελαιοτριβείου».
23. Η από 30-11-2021 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας
24. Η από 22-12-2021 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας
25. Το με αρ. πρωτ. 18973 από 10-1-2022 έγγραφο των ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ με θέμα: "Λύμα από έξοδο ομβρίων ελαιοτριβείου Μπερτόλη Λεωνίδα-Οικισμός Άνω Σούλι Μαραθώνα" με συνημμένες αναλύσεις
26. Η με αρ. πρωτ. 933337/21 καταγγελία
27. Το υπ'αρ. πρωτ. 76370 από 01/02/22 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου στον Λεωνίδα Μπερτόλη ως φερόμενο υπεύθυνο του ελαιοτριβείου ΜΠΕΡΤΟΛΗ, Λ. Γραμματικού 117, Άνω Σούλι Μαραθώνα, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Κλήτευση υποβολής απόψεων»
28. Το από 04-03-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Αίτηση Μπερτόλη Λεωνίδα» -το οποίο έλαβε τον αρ. πρωτ. 190280 από 04-03-2022 από την Υπηρεσία μας, με το οποίο αποστέλλονται φωτογραφίες.
29. Το με αρ. πρωτ. 1020/9322/2-α' από 25-02-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μαραθώνος με θέμα: «Αποστολή αποδεικτικού επίδοσης» με συνημμένο αποδεικτικό επίδοσης
30. Το από 24/3/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα (έλαβε τον αρ. πρωτ. 256942/28-3-22 από την Υπηρεσία μας) από Leonidas Bertolis με θέμα: «Αντιρρήσεις» και συνημμένα τα εξής:
1. Σελ.1 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
 2. Σελ.2 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
 3. Σελ.1. Σχεδιάγραμμα φρεατίων κ' Αγωγών Ελαιοτριβείου κ' Βενζινάδικου (Επεξήγηση στη Σελίδα 2)
 4. Σελ.2 Αγωγοί κ' Φρεάτια ελαιοτριβείου (εξηγήσεις των αγωγών που απεικονίζονται στο ως άνω σχεδιάγραμμα
 5. Απόσπασμα από Εθνικό Κτηματολόγιο (ΧΩΡΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ κ' BENZINADIKOY)
 6. Φωτογραφία Φρεάτιο + Αγωγός ομβρίων Βενζινάδικου καταλήγει στις Μυλόπετρες.
 7. (4) Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (08/11/2021, 06/11/2021, 16/11/2021, 11/11/2021) για μεταφορά λυμάτων προς ΚΕΛ Μεταμόρφωσης
 8. (4) Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (01/11/2021, 30/10/2021, 04/11/2021, 02/11/2021) για μεταφορά λυμάτων προς ΚΕΛ Μεταμόρφωσης
 9. (1) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (01/12/2021) για μεταφορά λυμάτων προς ΚΕΛ Μεταμόρφωσης
 10. Εκκαθαριστικός Λογαριασμός ΔΕΗ (Δεκεμβρίου) με περίοδο Κατανάλωσης από 07/12/2021 έως 10/01/2022 και κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 0 kWh
 11. Εκκαθαριστικός Λογαριασμός ΔΕΗ (Ιανουαρίου) με περίοδο Κατανάλωσης από 11/01/2022 έως 06/02/2022 και κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 0 kWh
31. Τα από 10/11/2022, 18/11/2022 και 24/11/2022 ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία έλαβαν αρ. πρωτ. 1135421/ 10-11-202, 1175392/18-11-2022 και 1223389/24-11-2022 αντίστοιχα από την Υπηρεσία μας
32. Το από 28/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα-καταγγελία, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 1261514/ 29-11-202 από την Υπηρεσία μας.

33. Το από 21/11/2022 Φύλλο Ελέγχου-έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας που παρέλαβε αντίγραφο και ο φερόμενος υπεύθυνος του ελαιοτριβείου προσυπογράφοντας το, κ. Λεωνίδας Μπερτόλης, κατά την ημέρα αυτοψίας (21/11/2022) της Υπηρεσίας.
34. Το με αρ. πρωτ. 1247357 από 25-11-2022 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Α.Α./ Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου με θέμα: «Διαβίβαση καταγγελιών που αφορούν την διάθεση των υγρών αποβλήτων από το ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ του ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑ επί της Λεωφ. Γραμματικού 117 στο Άνω Σούλι Μαραθώνα» με συνημμένα έγγραφα.
35. Το από 24/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα (το οποίο έλαβε τον αρ. πρωτ, 1237904/24-11-22 από την Υπηρεσία μας) από Leonidas Bertolis με θέμα: «Τιμολόγια Λυμάτων Ελαιοτριβείου Μπερτόλη Λεωνίδα» με συνημμένα τα εξής:
- (1)Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (29/10/2022, 01/11/2022, 04/11/2022, 09/11/2022) για μεταφορά λυμάτων προς ΚΕΛ Μεταμόρφωσης
 - (2)Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (11/11/2022, 14/11/2022) για μεταφορά λυμάτων προς ΚΕΛ Μεταμόρφωσης
 - (3) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (21/11/2022) για μεταφορά λυμάτων.
36. Το από 28/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο έλαβε τον αρ. πρωτ. 1261514/29-11-2022
- 37.Το με αρ. πρωτ. 27630 από 24/11/2022 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Διαβίβαση καταγγελίας από πολίτη περί διοχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου σε αγωγό ομβρίων υδάτων», με συνημμένες καταγγελίες και Έκθεση Ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου στις 09/11/2022.
- 38.Το από 10/1/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο έλαβε τον αρ. πρωτ. 32658/11-01-2023.
39. Η από 21/11/2022 έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας
- 40.Τα από 10/1/2023 Αποτελέσματα αναλύσεων από διαπιστευμένο εργαστήριο eurofins-athens analysis laboratories
- 41.Το με αρ. πρωτ. 371542 από 27-03-23 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Συμπληρωματική Έκθεση Ελέγχου σε συνέχεια της υπ'αρ. πρωτ. 76370/ 01-02-2022 Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου στον Λεωνίδα Μπερτόλη ως φερόμενο υπεύθυνο του ελαιοτριβείου ΜΠΕΡΤΟΛΗ, Λ. Γραμματικού 117, Άνω Σούλι Μαραθώνα, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – κλήτευση υποβολής απόψεων».
42. Το από 27/3/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο έλαβε τον αρ. πρωτ. 368172/27-03-2023.
43. Το από 3-04-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αστυνομικού Τμήματος Μαραθώνος με θέμα: «Αποστολή αποδεικτικών» με συνημμένο αποδεικτικό επίδοσης
44. Το με αρ. πρωτ. 512522/28-04-23 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα: «Διερεύνηση καταγγελίας για έλεγχο σωληνώσεων περί απόρριψης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο Άνω Σούλι Μαραθώνα».
45. Το από 06/04/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα (έλαβε τον αρ. πρωτ. 429292/7-4-23 από την Υπηρεσία μας) από Leonidas Bertolis με θέμα: «Παράταση»
46. Το από 18/4/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα (έλαβε τον αρ. πρωτ. 462788/19-4-23 από την Υπηρεσία μας) από Leonidas Bertolis με θέμα: «Αντιρρήσεις ελαιοτριβείου Μπερτολη Λεωνίδα» και συνημμένα τα εξής:
- 1. Αντιρρήσεις Ελαιοτριβείου Μπερτόλη Λεωνίδα
 - 2. Αναφορά –Καταγγελία (προς τον Διοικητή του Α.Τ. Νέας Μάκρης)
 - 3. Σελίδες από το Φύλλο Ελέγχου της 21/11/22(ως άνω 33 σχετ.)
 - 4. Σχεδιάγραμμα με αποτυπωμένα τα δύο (2) φρεάτια της Λεωφόρου και τις Μυλόπετρες
47. Το με αρ. πρωτ. 545078 από 08/05/23 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε.Α.Α./ Τμήμα Οδοποιίας & Μηχανημάτων Έργων με θέμα: «Διαβίβαση εγγράφου».
48. Το με αρ. πρωτ. 1277003 από 19-10-23 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Οριστική έκθεση ελέγχου για το **Ελαιοτριβείο ΜΠΕΡΤΟΛΗ**, επί της Λεωφόρου Γραμματικού 117, Άνω

Σούλι, του Δήμου Μαραθώνα-Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και Δήλωση Συμμόρφωσης.»

49. Το με αρ. πρωτ. 1020/9322/4-α από 25-10-2023 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μαραθώνος με θέμα: «Αποστολή αποδεικτικού επίδοσης» με συνημμένο Αποδεικτικό Επίδοσης του ως άνω 48σχετ.
50. Η από 28-11-2023 Έκθεση Αυτοψίας για Έλεγχο Συμμόρφωσης της Υπηρεσίας.
51. Το ηλεκτρονικό μήνυμα του Μπερτόλη Λεωνίδα, το οποίο έλαβε από την Υπηρεσία μας τον αρ. πρωτ. 1461736 από 28-11-23, με το οποίο εστάλη έγγραφο με θέμα: «Διορθωτικές Ενέργειες Ελαιοτριβείου Μπερτόλη Λεωνίδα» καθώς και τα εξής συνημμένα:
1. Αντίγραφο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) 2022 της ΑΑΔΕ
 2. Αντίγραφο ΦΕΦΠ 2022 της ΑΑΔΕ όπου συμπεριλαμβάνεται η παράγραφος -Ανάλυση Εισοδημάτων, στο οποίο έχει επισημανθεί τα «Ακαθ. Έσοδα Επιχειρ. Δραστηρ.»
 3. Έκθεση Δοκιμής από την εταιρεία TUV με αριθμ. Εντολής 169378 και ημερ/νία Παραλαβής Δείγματος στις 24/11/23 σχετικά με Νερό Γεώτρησης και Αποτελέσματα αναλύσεων όσον αφορά, Χρώμα, Οσμή, Γεύση, Θολότητα, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, pH, Χλωριούχα (Cl), Ελεύθερο Χλώριο, Νιτρικά (NO₃), Νιτρώδη (NO₂), Αμμωνιακά (NH₄).
 4. Έκθεση Δοκιμής από την εταιρεία TUV με αριθμ. Εντολής 169378 και ημερ/νία Παραλαβής Δείγματος στις 24/11/23 σχετικά με Νερό Γεώτρησης και Αποτελέσματα αναλύσεων όσον αφορά, OMX- Αριθμός αποικιών στους 22°C, OMX- Αριθμός αποικιών στους 37°C, Clostridium perfringens, Ολικά Κολοβακτηριοειδή, Εντερόκοκκοι, Escherichia coli.
 5. Φωτογραφία της Βρύσης, όμορα με το πεζοδρόμιο της Λεωφόρου στο ύψος του φρεατίου.
52. Το από 30-1-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ, το οποίο έλαβε πρωτ. εμπ. 05/2024 από την Υπηρεσία μας, με το οποίο αποστέλλονται οικονομικά στοιχεία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

A. Το Τμήμα ελέγχου, μετρήσεων & υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Ε.Α. της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής (εφεξής: Υπηρεσία), σε συνέχεια καταγγελίας (21σχετ.) ξεκίνησε την διερεύνηση για πιθανές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο **ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΡΤΟΛΗ** επί της Λεωφόρου Γραμματικού 117, Άνω Σούλι Μαραθώνα. Από την εξέταση όλων των ως άνω (21) έως και (47) σχετικών, εκδόθηκε το ως άνω (48) σχετικό -για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά σε αυτήν, όπου καταγράφεται ότι η Υπηρεσία διαπίστωσε τις εξής Παραβάσεις:

1) Παραβάση 1^η:

Παράβαση της Ε2-2 Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) την οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 318/23-02-2016 Άδεια Λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Α.Α.-βλ. ως άνω (22) σχετική αδειοδότηση, καθώς διαπιστώθηκε απόβλητο παραγωγικής διαδικασίας εκ του ελαιοτριβείου, να έχει απορριφθεί σε φρεάτια ομβρίων υδάτων επί της Λεωφόρου. Επισημαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να οδηγούνται σε σύστημα εδαφοδεξαμενών, μετά από επεξεργασία που περιλαμβάνουν λιποσυλλέκτη, εξουδετέρωση και καθίζηση ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία και όχι να απορρίπτονται σε σωλήνες ομβρίων υδάτων που καταλήγουν σε φρεάτια της Λεωφόρου.

2) Παραβάση 2^η:

Παράβαση της Α3 Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) την οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 318/23-02-2016 Άδεια Λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Α.Α.-βλ. ως άνω (22) σχετική αδειοδότηση καθώς διαπιστώθηκε υπαίθρια αποθηκευμένου, χύδην, απόβλητο ελαιοπυρήνα, σε χώρο μεταξύ του χώρου που έχουν τοποθετηθεί οι εδαφοδεξαμενές συλλογής υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου και της νοτιοανατολικής πλευράς του κτιρίου του ελαιοτριβείου, όπως καταγράφεται στην παράγραφο (2) της από 21-11-2022 έκθεσης αυτοψίας.

Επιπλέον, δόθηκε Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ως εξής:

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

A/A	Διαπιστωθείσες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1 ^η Παράβαση	Μέτρια	Αποξήλωση όλων των σκυροδετήσεων στα φρεάτια ώστε να γίνεται οπτικός έλεγχος των φρεατίων και να υπάρχει δυνατότητα λήψης δείγματος προς ανάλυση μέσα από αυτά. Επιπλέον να αποξηλωθεί ο σωλήνας που διαπιστώθηκε να ενώνει τον σωλήνα κάτω από τις μυλόπετρες και με τον οποίο δηλώθηκε ότι θα αρδρεύει αγρόκτημα ιδιοκτησίας του καθώς ούτε προσκομίστηκε νόμιμη αδειοδότηση για την κατασκευή του ούτε αποδείχτηκε ότι το νερό που μεταφέρει είναι κατάλληλο για άρδρευση και δεν αποτελεί υγρό απόβλητο του ελαιοτριβείου.	Ένας (1) μήνας από την παραλαβή του παρόντος
2	2 ^η Παράβαση	Χαμηλής	Να αποθηκεύεται το απόβλητο ελαιοπυρήνα σε κλειστό χώρο	Ένας (1) μήνας από την παραλαβή του παρόντος

Επίσης, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της γεώτρησης με νερό προς άρδρευση για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να προσκομίστούν αναλύσεις σύμφωνα με την ως άνω (15) σχετική εγκύκλιο.

Το ως άνω (48) σχετικό διαβιβάσθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα, για επίδοση στον φερόμενο υπεύθυνο του ελαιοτριβείου, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με το ως άνω (49) σχετικό, επιδόθηκε στις 24-10-2023, με υποχρέωση υλοποίησης του ως άνω Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

B. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Ι) Η Υπηρεσία πραγματοποίησε προγραμματισμένο έλεγχο συμμόρφωσης, με υπηρεσιακό αυτοκίνητο, στις 28-11-23 τα αποτελέσματα του οποίου καταγράφονται στο έγγραφό μας ως άνω (50) σχετικό Έκθεση Αυτοψίας για Έλεγχο Συμμόρφωσης της Υπηρεσίας. Περιληπτικά κατά τον έλεγχο, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε τα εξής:

- 1) Το ελαιοτριβείο ΜΠΕΡΤΟΛΗ βρέθηκε κλειδωμένο. Η Υπηρεσία ενημερώθηκε προφορικά ότι λειτουργεί κατά το πλείστον, μόνο απογευματινές ώρες. **Το φρεάτιο εντός του περιβάλλοντος χώρου του ελαιοτριβείου, παραμένει σκυροδετημένο**, - βλ. παράγραφο 2α και φωτ.5 της από 30-11-2021 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας. Έξωθεν του ελαιοτριβείου, επί της ράμπας ανόδου σε φρεάτιο, διαπιστώθηκε μαύρος σωλήνας ίδιας διατομής με αυτόν που περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 4.
- 2) **Διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να αποθηκεύεται απόβλητο ελαιοπυρήνα υπαίθρια, χύδην** στον ίδιο χώρο που είχε διαπιστωθεί στις προηγούμενες αυτοψίες, **χωρίς να έχει**

δημιουργηθεί κλειστός αποθηκευτικός χώρος. Τμήμα του απόβλητου ήταν σκεπασμένο με λευκό μουσαμά.

- 3) Διαπιστώθηκε τροποποίηση και όχι αποξήλωση όλης της σκυροδέτησης,** κάτω από τις μυλόπετρες με τρόπο ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η αποκλειστική προέλευση των αποβλήτων.

(Σημείωση: Όπως ήδη έχει ισχυριστεί ο φερόμενος υπεύθυνος στο ως άνω (30) σχετικό έγγραφο απόψεων, τα απόβλητα που εξέρχονται από το σημείο αυτό, δήλωνε ότι ήταν όμβρια ύδατα προερχόμενα από τα ανάντη της Λεωφόρου και όχι εκ του ελαιοτριβείου, γεγονός όμως που δεν ισχύει, καθώς ξεκάθαρα φαινόταν στις 22-11-2021, ότι προέρχονται αποκλειστικά εκ του ελαιοτριβείου).

- 4) Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει αποξηλωθεί αυλάκι καλυμμένο με σκυρόδεμα,** εντός του οποίου είναι τοποθετημένος μαύρος σωλήνας, ίδιας διατομής με αυτόν που περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο 1 του παρόντος, δηλ. που έρχεται από το ελαιοτριβείο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι αυτός ο σωλήνας επεκτάθηκε, παράλληλα με τη λεωφόρο, μέχρι το δεύτερο (από τις μυλόπετρες) φρεάτιο ομβρίων υδάτων της Λεωφόρου -περίπου πενήντα μέτρων απόσταση, από αυτές. Στη συνέχεια, ο μαύρος σωλήνας εισέρχεται σε σκυροδετημένη κατασκευή, στην κορυφή της οποίας υπάρχει βρύση. Όλη αυτή η κατασκευή με την βρύση, βρίσκεται σε μη περιφραγμένο χώρο, όμορο στο πεζοδρόμιο, δίπλα στο φρεάτιο ομβρίων της Λεωφόρου. Επί της κατασκευής διαπιστώθηκαν τρεις βάνες, δύο στον σωλήνα της βρύσης και η τρίτη (κίτρινη) στην σκυροδέτηση(βλ. φωτ.7 του ως άνω (50)σχετικού). Οι δύο που αφορούσαν την βρύση έφεραν μοχλούς για το άνοιγμα τους. **Η κίτρινη (3^η) βάνα δεν έφερε μοχλό, ώστε να μπορεί να την ανοίγει, κατά το δοκούν και σε ώρες που θα ελέγχει μόνο αυτός που είναι υπεύθυνος για αυτήν. Από έλεγχο που έκανε η υπηρεσία μας, με εξάρτημα χειρός, διαπίστωσε ότι αυτή η βάνα (κίτρινη) δεν έχει σχέση με τη βρύση, αλλά ελέγχει έξοδο σωλήνα (μη ορατό) κατευθείαν μέσα στο φρεάτιο ομβρίων της λεωφόρου, με το άνοιγμα της οποίας εξέρχεται -με έντονη πίεση και θόρυβο, μεγάλη ποσότητα υδάτινου όγκου, σε αντίθεση με τη κανονική ροή που εξέρχεται της βρύσης.**

Επιπλέον, κατασκευάστηκε χωμάτινο αυλάκι από τη βρύση με όδευση προς το γειτονικό αγροτεμάχιο, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Λεωνίδα Μπερτόλη- *υπεύθυνου του ελαιοτριβείου (όπως δηλώνεται στο ως άνω (51)σχετικό).* Αρχικά θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι υφίσταται για πότισμα, κατευθύνοντας όμβρια από την βρύση προς στο οικόπεδο. Όμως διαπιστώθηκε ότι το χωμάτινο αυλάκι, φέρει αντίθετη κλίση ροής, δηλαδή δεν επιτρέπει στα όμβρια της βρύσης να οδεύσουν προς το οικόπεδο αλλά πάλι οδεύουν κατευθείαν στο φρεάτιο της λεωφόρου, κάτω από τη βρύση. Σημειώνεται ότι το οικόπεδο διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιείται για την εναπόθεση στερεών αποβλήτων και δεν υφίσταται καμία γεωργική καλλιέργεια.

- 5) Έγινε έλεγχος του ως άνω οικοπέδου και διαπιστώθηκε ότι αφορά ένα μη περιφραγμένο χώρο, επτακοσίων πενήντα τετραγωνικών περίπου, όπου υπάρχουν εναποθετημένα χύδην, επί φυσικού εδάφους, διάφορα στερεά απόβλητα,** όπως μαύροι πλαστικοί σωλήνες, αγροτικό όχημα τέλους κύκλου ζωής με φορτωμένα σιδερένια απόβλητα στην καρότσα του, σιδερένιες δεξαμενές, ηλεκτρικός καυστήρας και λέβητας, σιδερένοι κοχλίες πιθανώς από ελαιοτριβείο, σιδερένια ζυγαριά, σιδερένια βαρέλια, πλαστική δεξαμενή, ξύλα, κλπ.

II) Την ίδια μέρα ελέγχου της υπηρεσίας μας, ο φερόμενος υπεύθυνος του ελαιοτριβείου έστειλε στην υπηρεσία μας, το ως άνω (51)σχετ., το οποίο επέχει θέση Δήλωση Συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρει –επί λέξει, ότι:

«Έγινε αποξήλωση των σκυροδετήσεων στα φρεάτια καθώς και στον αγωγό ομβρίων που καταλήγει κάτω από τις μυλόπετρες και την πινακίδα. Ο ελαιοπυρήνας στον χώρο αποθήκευσης του έχει καλυφθεί με μουσαμά..... Ο σωλήνας που καταλήγει στο χωράφι μου και αρδεύει το εκεί

κτῆμα του είναι μόνιμα γεμάτος νερό, υπάρχει βρύση και κρουνός στο τελείωμα του και φυσικά μπορεί να ελεγχθεί το περιεχόμενο του.»

Επιπλέον, αποστέλλει τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της δραστηριότητάς του, με έγγραφο της ΑΑΔΕ καθώς και χημική ανάλυση αποτελέσματος αναλύσεων που αφορούν το νερό της γεώτρησης.

Γ. Διαπιστώσεις της Υπηρεσίας τόσο επί του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών όσο και επί πλέον παραβάσεων:

Από την εξέταση όλου του ιστορικού της υπόθεσης και ιδιαιτέρως από του από 28-11-23 ελέγχου συμμόρφωσης, **απορρίπτονται όλες οι αιτιάσεις** του ελεγχόμενου και διαπιστώνεται ότι **όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που του είχε ορίσει η Υπηρεσία μας**, αλλά διαπιστώθηκε ότι έχει δημιουργήσει κρυφή δίοδο εξόδου, κατευθείαν μέσα σε φρεάτιο συλλογής ομβρίων της λεωφόρου, σε απόσταση ενενήντα περίπου μέτρων από την βόρεια γκαραζόπορτα του ελαιοτριβείου και πενήντα περίπου μέτρων από κατασκευή με μυλόπετρες που υπάρχει όμορης της λεωφόρου. Η έξοδος αυτή είναι απόληξη σωληνώσεως, που ξεκινάει από το ελαιοτριβείο και μέσω διαφόρων κατασκευών (ορατών και μη), φτάνει ως το εν λόγω φρεάτιο της λεωφόρου. Η έξοδος ελέγχεται από βάννα που βρίσκεται πάνω σε σκυροδέτηση και είναι ανεξάρτητη από τη βρύση, δεν φέρει δε, πάνω της χερούλι, ώστε να ελέγχεται από τον φερόμενο υπεύθυνο του ελαιοτριβείου, κατά το δοκούν και σε χρόνο που ορίζει ο ίδιος, προφανώς για να μη γίνεται αντιληπτός από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Η υπηρεσία πολλάκις του έχει εφιστήσει την προσοχή ότι απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας του ελαιοτριβείου, ενώ αποτελέσματα μετρήσεων των δειγμάτων που έχουν ληφθεί δείχνουν ότι στο σύστημα αυτό των σωληνώσεων, έξωθεν του ελαιοτριβείου οδεύουν υγρά απόβλητα που προσάδουν στην φύση υγρών αποβλήτων από ελαιοτριβείο με αυξημένες και πολύ αυξημένες –κατά περίπτωση- συγκεντρώσεις σε δείκτες οργανικού φορτίου (BOD, COD, Λίπη-έλαια), αυξημένες συγκεντρώσεις ολικού αζώτου και ολικού φωσφόρου δηλ. θρεπτικά στοιχεία και βαρέα μέταλλα.

Η ενέργεια αυτή της απόρριψης συνάδει και με το γεγονός ότι ο φερόμενος υπεύθυνος δήλωσε ότι κατασκεύασε τη βρύση (σημ.: σε απερίφρακτο χώρο, όμορης του φρεατίου της λεωφόρου) για πότισμα αγροτεμαχίου του. Όμως στο αγροτεμάχιο δεν διαπιστώθηκε γεωργική καλλιέργεια, αλλά ανεξέλεγκτη χύδην απόρριψη στερεών αποβλήτων και η ροή χωμάτων αυλακίου έχει αντίθετη κλίση από το αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τα ύδατα της βρύσης να οδεύουν πάλι προς το φρεάτιο και ως εκ τούτου καταρρίπτεται ο ισχυρισμός του.

Σημειώνεται **ότι τα απόβλητα του ελαιοτριβείου μέσω του εν λόγω φρεατίου συλλογής ομβρίων της Λεωφόρου, έχουν τελικό αποδέκτη παραπλήσιο ρέμα.**

Δ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την ως άνω 48 σχετ. Οριστική Έκθεση Ελέγχου,
 - Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί στην Οριστική Έκθεση ελέγχου,
 - Την ως άνω 51σχετ. Δήλωση Συμμόρφωσης που κατέθεσε η εταιρεία στην Υπηρεσία μας
 - Τις διαπιστώσεις του από 28-11-23 ελέγχου συμμόρφωσης που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας,
 - το σημείο (15α) της παραγράφου 15, του άρθρου 50 του Ν.4843/21 (φεκ α' 193) όπου αναφέρει επί λέξει ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης,
- ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ** οι εξής Παραβάσεις:

- ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Μη συμμόρφωση της 1^{ης} ενέργειας που ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας να προβεί ο φερόμενος υπεύθυνος του ελαιοτριβείου όπως αναφέρεται στο Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών της ως άνω 48 σχετ. Οριστικής έκθεσης ελέγχου, καθώς διαπιστώθηκε -από τον 28-11-23 έλεγχο συμμόρφωσης, ότι δεν αποξηλώθηκαν **όλες οι σκυροδετήσεις στα φρεάτια** ώστε να γίνεται οπτικός έλεγχος των φρεατίων και να υπάρχει δυνατότητα λήψης δείγματος προς ανάλυση μέσα από αυτά. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι **δεν έχει αποξηλωθεί** ο μαύρος σωλήνας ο οποίος περνάει κάτω από τις μυλόπετρες και με τον οποίο είχε δηλωθεί ότι θα αρδεύει αγρόκτημα ιδιοκτησίας του.

- ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Μη συμμόρφωση της 2^{ης} ενέργειας που ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας να προβεί ο φερόμενος υπεύθυνος του ελαιοτριβείου όπως αναφέρεται στο Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών της ως άνω 48 σχετ. Οριστικής έκθεσης ελέγχου, καθώς διαπιστώθηκε -από τον 28-11-23 έλεγχο συμμόρφωσης, ότι το απόβλητο ελαιοπυρήνα δεν αποθηκεύεται σε κλειστό χώρο, κατά παράβαση της Α3 Π.Π.Δ.) την οποία υποχρεούνται να τηρεί η επιχείρηση, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 318/23-02-2016 Άδεια Λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Α.Α.-βλ. ως άνω (22) σχετική αδειοδότηση.

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η:

Παράβαση της Ε2-2 Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) την οποία υποχρεούνται να τηρεί η επιχείρηση, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 318/23-02-2016 Άδεια Λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Α.Α.-βλ. ως άνω (22) σχετική αδειοδότηση, η οποία αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως και τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα».

Η ως άνω παράβαση προκύπτει από το ιστορικό της υπόθεσης ενώ έχει επισημανθεί -σε όλα τα έγγραφα της Υπηρεσίας μας, στον φερόμενο υπεύθυνο του ελαιοτριβείου, ότι οφείλει να τηρεί την εν λόγω Π.Π.Δ. και ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβαίνει σε παράβαση αυτής. Παρόλα αυτά, στις 28-11-23 η Υπηρεσία διαπίστωσε νέα έξοδο σωλήνα-κατευθείαν μέσα στο φρεάτιο συλλογής ομβρίων της λεωφόρου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων και αναλύσεων της υπηρεσίας μας (30-11-21, 22-12-2021, 21/11/22 και 28-11-23) υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μέσω σωληνώσεως που ξεκινάει από το ελαιοτριβείο και κατευθύνεται με διάφορες κατασκευές, ορατές και μη, στις οποίες κατά καιρούς προβαίνει ο φερόμενος υπεύθυνος του ελαιοτριβείου, απορρίπτονται απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας του ελαιοτριβείου, όπως περιγράφεται στην ως άνω (Β.4)παράγραφο του παρόντος, κατά το δοκούν και σε χρόνο που δύσκολα ελέγχεται από τις υπηρεσίες (π.χ. βραδινές ώρες).

Η ενέργεια αυτή αποτελεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλύσεις που έχει πραγματοποιήσει η Υπηρεσία (ως άνω 25 και 40 σχετικά) σύμφωνα με τις οποίες στο σύστημα αυτό των σωληνώσεων, έξωθεν του ελαιοτριβείου οδεύουν υγρά απόβλητα που προσάδουν στην φύση υγρών αποβλήτων από ελαιοτριβείο, με αυξημένες και πολύ αυξημένες -κατά περίπτωση- συγκεντρώσεις σε δείκτες οργανικού φορτίου (BOD, COD, Λίπη-έλαια), αυξημένες συγκεντρώσεις ολικού αζώτου και ολικού φωσφόρου δηλ. θρεπτικά στοιχεία και βαρέα μέταλλα. Ως εκ τούτου, η ανεξέλεγκτη και συστηματική απόρριψη των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας του εν λόγω ελαιοτριβείου, τα οποία καταλήγουν σε παραπλήσιο ρέμα, δηλαδή σε εκτεταμένη επιφάνεια εδάφους, είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία και ποιότητα ζωής και συνεπώς προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 1650/86.

Επισημαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, θα πρέπει να οδηγούνται σε σύστημα εδαφοδεξαμενών, μετά από επεξεργασία που περιλαμβάνουν λιποσυλλέκτη, εξουδετέρωση και καθίζηση ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία. Τα ανωτέρω αποτελούν πάγια υποχρέωση της επιχείρησης σύμφωνα με την Ε3 Π.Π.Δ., της ως άνω (22) σχετικής αδειοδότησης.

Ε. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ:

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Η αξιολόγηση της πρώτης (1^η) παράβασης έγινε σύμφωνα με τον πίνακα 2, της παρ. Δ, του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και κατατάσσεται ως μέτρια Παράβαση.

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Όσον αφορά την δεύτερη (2^η) Παράβαση, έγινε σύμφωνα με τον πίνακα 2, της παρ. Δ, του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και κατατάσσεται ως χαμηλή Παράβαση.

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η:

Όσον αφορά την τρίτη (3^η) Παράβαση, έγινε σύμφωνα με τον πίνακα 1, της παρ. Δ, του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και κατατάσσεται ως σημαντική Παράβαση.

ΣΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης αξιολογείται ως **χαμηλό**.

Ζ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις ανωτέρω παραβάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, ισχύει:

Ζ.1. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις ανάλογης σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(48) σχετικό] προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για τις ανωτέρω παραβάσεις, ο Υπολογισμός Προστίμου (ΥΠ) έγινε σύμφωνα με την παράγραφο(1α) του άρθρου 180, του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) και έχει ως εξής:

(ΥΠ) Παράβασης 1^{ης}: Μέτριας σοβαρότητας: 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και κυμαίνεται από χίλια (1.000) έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω (52) σχετ. της ΑΑΔΕ προκύπτει χίλια ευρώ **(1.000 €).**

(ΥΠ) Παράβασης 2^{ης}: Χαμηλής σοβαρότητας: 0,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και κυμαίνεται από πεντακόσια (500) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω (52) σχετ. της ΑΑΔΕ προκύπτει πεντακόσια ευρώ **(500 €).**

(ΥΠ) Παράβασης 3^{ης}:Σημαντικής σοβαρότητας: 6% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000) έως και δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω (52) σχετ. της ΑΑΔΕ προκύπτει δέκα χιλιάδες ευρώ **(10.000 €)**.

Εκ των ανωτέρω, το συνολικό εισηγούμενο ποσό ανέρχεται στα έντεκα χιλιάδες και πεντακόσια Ευρώ **(11.500€)**.

Z.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παράγραφο (1.β) του άρθρου 180, του Ν.5037/2023, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθεί σες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1 ^η Παράβαση	Μέτρια	Αποξήλωση όλων των σκυροδετήσεων στα φρεάτια ώστε να γίνεται οπτικός έλεγχος των φρεατίων και να υπάρχει δυνατότητα λήψης δείγματος προς ανάλυση μέσα από αυτά. Επιπλέον, θα αποξηλωθεί η βρύση με όλες τις εξόδους, κυρίως στο φρεάτιο συλλογής ομβρίων υδάτων.	Ένας (1) μήνας από την παραλαβή του παρόντος
2	2 ^η Παράβαση	Χαμηλής	Να αποθηκεύεται το απόβλητο ελαιοπυρήνα σε κλειστό χώρο	Ένας (1) μήνας από την παραλαβή του παρόντος
3	3 ^η Παράβαση	Σημαντική	Να σταματήσει η απόρριψη υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας του ελαιοτριβείου σε φρεάτια συλλογής ομβρίων της Λεωφόρου, με χρήση οποιουδήποτε συστήματος μεταφοράς αυτών (είτε αυτού που υπάρχει τώρα, είτε νέου συστήματος που τυχόν δημιουργήσει)	Άμεσα

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης

Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι καθόσον η 3^η Παράβαση αποτελεί Σοβαρή Παράβαση, **στην περίπτωση που διαπιστωθεί Μη Συμμόρφωση** και κατ' εφαρμογή τον Πίνακα (4) της παραγράφου (ΣΤ) του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», η Υπηρεσία θα εισηγηθεί την Προσωρινή ή Οριστική διακοπή λειτουργίας στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Ανάπτυξη Π.Ε.Α.Α.),

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω σχετικής εισήγησης επιβολής διοικητικών κυρώσεων- προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται για ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) όπως ισχύει.

Εσωτερική Διανομή:
Αρχείο Κ3/418

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Περιφέρεια Αττικής | GEORGIOS KANERIS |
| α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α. | 19/02/2024 09:29 |
| β. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Α.Α.(για τυχόν δικές σας ενέργειες) | ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ |
| β. Δ/νση Διαδικτυακής ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης (ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ) | |
| 2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών | |
| Πρώην Σχολή Ευελπίδων (κτίριο 16) | |
| Οδός: Ευελπίδων, 101 67 Αθήνα | |
| 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής | |
| Δ/νση Υδάτων (για τυχόν δικές σας ενέργειες με συνημμένα) | |
| 4. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | |
| ΥΔΟΜ (για τυχόν δικές σας ενέργειες όσον αφορά τις οικοδομικές εργασίες) | |
| 5. ΕΟΑΝ | |
| info@eoan.gr | |
| 6. Καταγγέλων | |